

Акт

по оценке состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГБОУ «Клетнянская школа-интернат»

Комиссия в составе:

Мухина Инна Николаевна – заместитель начальника отдела департамента образования и науки Брянской области,

Лаврушина Ирина Николаевна – эксперт ОНФ, директор автономной некоммерческой организации « Центр реабилитации инвалидов»,

Бурмин Евгений Владимирович – председатель Брянского отделения Всероссийского Общества Глухих,

Краснопольская Марина Владимировна – директор ГБОУ « Клетнянская школа-интернат»,

Бибикова Антонина Евгеньевна- заместитель начальника управления образования администрации Клетнянского района ,

Решетнёва Анна Вениаминовна – председатель Клетнянской РОО ВОИ

Козлова Ольга Михайловна – начальник СП ХЭС управления образования администрации Клетнянского района

Провела обследование в ГБОУ «Клетнянская школа-интернат» в части доступности объекта для инвалидов и пришла к следующим результатам:

1. Общие положения.

- 1.1. Название организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение « Клетнянская школа-интернат».
- 1.2. Юридический адрес организации: 242820, Брянская область, п.г.т.Клетня , ул. Красных Партизан 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, количество этажей – 1.

В 2017 году в ГБОУ «Клетнянская школа- интернат» реализованы мероприятия по государственной программе « Доступная среда» на общую сумму - 2 331 380 рублей .

Средства направлены на приобретение оборудования в кабинеты логопеда, психолога , ЛФК и сенсорную комнату. Оборудовано два интерактивных

рабочих места учителя. Приобретены : пандус телескопический трехсекционный , строка бегущая, система портативная информационная индукционная « Исток А2», кнопка вызова, учебники и учебные пособия , а также выполнены следующие ремонтные работы: смена напольного покрытия, устройство эвакуационного выхода , устройство пандуса , ремонт санитарно-гигиенического помещения , ремонт входа в учебный корпус.

2.Состояние доступности объекта.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения. Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Показатели соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание			
1.1	Вход (входы) на территорию			
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	соответствует
	знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	
1.2	Путь (пути) движения на территории к главному (специализированному) входу в здание			
	ширина полосы движения	К, О	не менее 180см	соответствует
	указатели направления движения	К, О, Г	наличие	
	заезд с проезжей части на тротуар	К, О, С, Г	наличие	наличие
	высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	4см	
1.3	Входная площадка или крыльцо			
	высота площадки	С, Г	норматив не установлен	50см
	габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220см	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	
	нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	наличие
	навес	К, О	наличие	
1.4	лестница (наружная)			
	нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	наличие
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	наличие
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	
	размер ступеней: высота x ширина	О, С, Г	не более 12 x не менее 40	соответствует

	поручни с двух сторон	О	наличие	
	на высоте	О, С	70, 90см	
	горизонтальные завершения поручня вверх и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30см	
1.5	пандус (наружный)			
	ширина марша	К	не менее 100см	соответствует
	уклон (угол наклона)	К	не более 8%	соответствует
	высота одного подъема	К	не более 80см	соответствует
	разворотные площадки:			
	внизу	К	не менее 150х150см	соответствует
	промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150см	соответствует
1.6.	Сменные кресла-коляски		наличие	наличие
1.7.	Поручни пандуса с двух сторон			
	на высоте	К	70см	соответствует
	на высоте	О	90см	соответствует
	горизонтальные завершения вверх и внизу с нетравмирующим основанием	К, О	не менее 30см	соответствует
	нескользящее покрытие	К, О	наличие	соответствует
1.8.	подъемные платформы (аппарели)			
1.9.	тамбур			
	габариты: глубина х ширина	К	не менее 220х180см	Соответствует 395х185
	двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, Г, С, О	наличие	Наличие Р
	ширина проема в свету	К	не менее 90см	соответствует
	высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5см	соответствует
1.10	Парковка для посетителей (не предусмотрена)			
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	соответствует
	доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%, но не менее 1 места	соответствует
	размер места со специальным знаком	К	350х500см	соответствует
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
	Коридоры/холлы			
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	Соответствует 150см
	разворотные площадки	К	не менее 150х150см	соответствует
2.1	адаптированные лифты (не предусмотрены)			
	кабина:			
	габариты: глубина х ширина	К	не менее 140 х 110см	

	ширина дверного проема	К	не менее 90см	
	поручни	О	наличие	
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	
2.2	Лестничные марши (в зону оказания услуг)	Услуги оказываются в одноэтажном здании.		
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	
	размер ступеней: высота x ширина	О, С, Г	не более 15 x не менее 30	
	поручни с двух сторон:	О, С	наличие	
	на высоте	О, С	70см	
	горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, Г, С, О	наличие	
3	Зона целевого назначения здания (оказания услуги)			
3.1.	Кабинетная форма обслуживания			
	ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	соответствует
	зона кресла-коляски	К	не менее 150х150см	соответствует
	Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках	К	не более 80 см	соответствует
3.2.	Зальная форма обслуживания	не предусмотрена		
	ширина проходов	К	не менее 120 см	
	доля мест для колясочников	К	не менее 2%	
	ширина прохода к месту колясочника	К	не менее 120 см	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1, в залах вместимостью более 50 человек, не менее 2 % кресел	
	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.		не менее 2 % кресел	
4	Санитарно-гигиенические помещения			
4.1	Санузел			
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	наличие
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	соответствует

	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	соответствует
4.2	Раковина			
	Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	Не менее 130 x 85см	соответствует
	Высота раковины	К	75-85см	соответствует
4.3	Кабины			
	Количество кабин	К, О	не менее 1ед.	соответствует
	Ширина дверного проема	К	не менее 90см	соответствует
	Габариты (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 180 x 165см	соответствует
	Опорные поручни	К, О	наличие	наличие
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 80 x 120см	соответствует
5	Средства информации и телекоммуникации			
5.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			
	надписи	С, Г	наличие	
	размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	
	освещенность	С	наличие	
	указатели, пиктограммы:			
	размещение на высоте	К, С	не более 200см	
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	
	освещенность	С	наличие	
5.2	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
	высота размещения	С	60-110 см	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	
	на кнопках управления лифта	С	наличие	
	на поручнях лестниц	С	наличие	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	
5.3	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт. наличие	Наличие 1шт
5.4	Речевые информаторы и маяки	С	шт. наличие	
5.5.	Иные средства информ.	Г, О, С, Г	шт.наличие	

1. Проведенные ремонтные работы в ГБОУ « Клетнянская школа-интернат» соответствуют требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ

« Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2012 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). Проведенные мероприятия в данном образовательном учреждении в первую очередь были направлены на создание необходимых условий для детей с ОВЗ, посещающих школу: 68 детей с интеллектуальными нарушениями, из них 4 – с нарушением аутистического спектра.

2. Руководству ГБОУ «Клетнянская школа-интернат» необходимо продолжить мероприятия по созданию необходимых условий по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп населения с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 « Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования , а также оказания им при этом необходимой помощи», Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».

Члены комиссии:

Мухина Инна Николаевна

Лаврушина Ирина Николаевна

Бурмин Евгений Владимирович

Краснопольская Марина Владимировна

Бибикова Антонина Евгеньевна

1304 ✓ Решетнёва Анна Вениаминовна

Козлова Ольга Михайловна

